

La central nuclear d'Ascó notifica un problema en el sistema de refrigeració del reactor

ANAV declara inoperable el canal on es troben els detectors, amb un temps de resposta 0,2 segons superior a la normativa



Una imatge d'arxiu de la nuclear d'Ascó | ANAV

La **central nuclear d'Ascó** ha notificat al **Consell de Seguretat Nuclear (CSN)** un **problema** en els **sensors de temperatura** del **sistema de refrigeració** del **reactor**. Segons un informe, el temps de resposta dels detectors de temperatura per termoresistència és de 5,2 segons. Es tracta d'un temps lleugerament superior al que estableix l'Especificació Tècnica de Funcionament 3.3.1 (ETF), que apunta que els sensors haurien d'alertar d'incidències en un temps màxim de cinc segons. Per aquest motiu, **ANAV** ha declarat inoperable el canal on es troben aquests elements. Segons el **CSN**, la incidència -classificada com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears i radiològics- no ha tingut afectacions ni els treballadors ni en el medi ambient.