

Parada automàtica del reactor de la central nuclear d'Ascó



Una imatge de la nuclear d'Ascó | Cedida

La central **nuclear d'Ascó**, seguint els procediments establerts, ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear que, a cap a **dos quarts de 3 de la tarda d'aquest dilluns**, la unitat 1 ha registrat la **parada automàtica del reactor** a causa del rendiment del sistema de protecció de turbines principal per senyal d'alta pressió de les dues bombes turbo d'aigua de generadors d'energia a vapor.

Tots els sistemes de seguretat de la planta "han funcionat correctament", segons s'ha apuntat en un comunicat, i la planta s'ha estabilitzat en mode 3 (en espera calenta). L'equip tècnic d'instal·lació està treballant en l'anàlisi d'aquesta parada no programada "amb l'objectiu de determinar-ne les causes i procedir a la correccions corresponents. Aquesta incidència no ha tingut cap incidència en la seguretat de les persones ni en l'entorn", s'ha assenyalat.