

La resistència de la sauna seca, causa de l'incendi al Reus Deportivo

Les piscines 1 i 2 tornen a ser a l'abast dels socis



Imatge de les piscines del Reus, on pot veure's una lona que cobreix la part afectada per l'incendi | Reus Deportivo

La resistència de la sauna seca va causar, el passat dimarts a la nit, l'incendi a les instal·lacions **del Reus Deportivo**. Ho ha assenyalat aquest divendres l'entitat roig-i-negra, a través d'un comunicat fet públic a la xarxa, en què s'hi apunta que l'entitat ja ha rebut les avaluacions dels Bombers i del perit sobre els fets. El foc va causar **danyos materials** (a les saunes, els jacuzzi i als banys de vapor) però no s'han detectat danys estructurals. La zona afectada ha quedat clausurada, mentre que aquest divendres els socis ja han pogut usar les piscines 1 i 2 del complex. La piscina 3 tornarà a poder-se a fer servir el dimarts 19 d'octubre. L'endemà de l'incendi, el gimnàs ja es va obrir.

Segons s'ha indicat en el comunicat, **dels danys se'n farà càrrec l'assegurança**. El Reus Deportivo ha volgut agrair l'actuació dels Bombers, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra, així com les mostres de suport del consistori i de la Diputació.

L'incendi, "fortuit", va començar cap a tres quarts de 10 de la nit del passat dimarts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar **cinc dotacions** del cos dels Bombers. En aquell moment, el club ja era tancat als socis. El Reus Deportivo ha subratllat en el seu comunicat que les instal·lacions de

l'entitat al carrer d'Antoni Gaudí han superat "satisfactòriament" els controls de seguretat realitzats.

? COMUNICAT RESPECTE A L'INCENDI #ForçaReus pic.twitter.com/xw7jraBXJ2

? Reus Deportiu (@ReusDeportiu) October 15, 2021